



**Republica Moldova**  
**Raionul Călărași Consiliul sătesc Pîrjolteni**

---

*MD 4433, Republica Moldova, raionul Călărași, satul Pîrjolteni*  
*Tel/Fax: 0244-61-236; Tel: 0244-61-238; pr\_pirjolteni@mail.ru*

---

**DECIZIE nr. 02/05**  
**din 13 mai 2022**

” Cu privire la casarea mijloacelor fixe”

În temeiul:

- art. 14 punct 2 lit.(b) al Legii 436 -XVI din 28.12.06 privind administrația publică locală;
- Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.500 din 12.05.1998;

Examinnd actele întocmite de comisia de casare a mijloacelor fixe și procesul verbal de expertiză tehnică,

În baza Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului sătesc Pîrjolteni, aprobat prin decizia Consiliului sătesc nr.09/01 din 06.12.2019 și avizului comisie de specialitate economie, buget și finanțe,


Consiliul sătesc, **DECIDE :**

1. Casarea pompei, exploatate în fântâna arteziană nr.1, care nu poate fi supusă restabilirii sau reparației. (actele se anexează).
2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii i se atribuie d-lui Vasile Stavilă – primarul satului.

Au votat: Pro -9, împotrivă -0, s-au abținut -0.

Președintele ședinței

Contrasemnează:  
Secretar al consiliului



Autorizația de casare nr. 01 din 11 mai 2022

*G. Stoiciu*

(semnătura persoanei responsabile, ștampila autorității)



**Registrul  
actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate  
Primăria Pirjolteni**

(denumirea întreprinderii)

Nr. d/o	Denumirea și marca mijlocului fix	Numărul de inventar sau de stat	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei	Codul de clasificare	Durata de utilizare/ funcționare utilă (norma anuală de amortizare/ uzură), ani (%/an)	Amortizarea/ uzura calculată, lei	Valoarea contabilă/ de bilanț, lei	Gradul amortizării/ uzurii, %	Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pompa ATV-10-235	314/820	2018	16400,00	0	841370300	4/25	16400,00	0	100	
	<b>TOTAL</b>			<b>16400,00</b>	<b>0</b>			<b>16400,00</b>	<b>0</b>		

**Notă:**

Uzura calculată a mijloacelor fixe, puse în funcțiune pînă la 1 ianuarie 2004, precum și uzura calculată a mijloacelor fixe, pentru care durata de funcționare utilă (norma anuală de amortizare) a fost modificată pe parcursul utilizării lor, conform politicii de contabilitate a întreprinderii, se reflectă în Registrul în rînduri separate pentru fiecare perioadă și se sumează.”;

**Primăria Pîrjolteni**  
(denumirea întreprinderii)  
**1007601007974**  
IDNO (codul fiscal)

**APROB:**  
**primar**  
(funcția)

**Stavilă Vasile**  
(numele, prenumele)  
*S. Stavilă*  
(semnătura)  
„11” mai 2022



**Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr.01 din 11 mai 2022**

În baza Dispoziției primarului nr. 13 din 03 mai 2022 comisia în componența președintelui comisiei

și membrilor comisiei



a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

Nr. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pompa ATV-6-10-235 (2018)	314/820	2018	16400,00	16400,00	48	0
2							
3							
	<b>Total</b>			<b>16400,00</b>	<b>16400,00</b>		<b>0</b>

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **314100**, categoria de proprietate **publică**.

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic **00901631.038-99P3**

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparației capitale \_\_\_\_\_

**Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)**

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
	<b>Total</b>	--	--

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: fracturarea pieselor, acțiunea coroziei(800%) tuturor părților componente ale pompei

Mijlocul fix este casat din Aprovizionare cu apă, fântina arteziană (denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei – de scos din evidență contabilă , deoarece pentru restabilire nu pot fi supuse reparației.

Mijloacele fixe sus-menționate în valoare de **16400,00 lei** se casează

Documentele anexate: Dispoziția primarului cu privire la instituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe, certificat de expertiză tehnică, pașaport tehnic, autorizație de casare a mijloacelor fixe

**Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>	--	--	--

**Recuperări în urma casării mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>	--	--	--	--

Președintele comisiei  
și membrilor comisiei



Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea

Primar  
(funcția)

Stavilă Vasile  
(numele, prenumele)

B. Stavilă  
(semnătura)



**Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:**

**Notă contabilă nr.10 din luna mai anul 2022**



„ 11” mai 2022

Conducătorul autorității/instituției Stavilă Vasile  
„11” mai 2022

**PROCES-VERBAL**  
**de casare a mijloacelor fixe în autoritățile/instituțiile bugetare**  
**din 11 mai 2022**

Contabilitatea centralizată Pîrjolteni  
Autoritatea/instituția Primăria Pîrjolteni  
Secția Aparatul primarului- Aprovizionare cu apă  
Gestionar Stavilă Vasile  
Poziție nomenclator 314/820;  
Numărul de inventar 314/820

Denumirea indicatorilor	Conturi corespondente		Suma
	debit	credit	
1	2	3	4
Pompa ATV-6-10-235 2018 (314/820) <i>Valoarea de bilanț</i>	289100	314210	0
Pompa ATV-6-10-235 2018 (314/820) <i>Uzura acumulată</i>	391400	314210	16400,00
<b>TOTAL</b>			<b>16400,00</b>

Valoarea de inventar 0

Uzura 16400,00

Comisia în componența:

Președintele comisiei

și membrilor comisiei



numită prin dispoziția primarului nr.13 din 03.05.2022, în temeiul certificatului de expertiză tehnică propune casarea (demontarea)

**I. Pompa ATV-6-10-235**

- 1 .Anul fabricării sau dării în exploatare 2018
2. Intrat în autoritate/instituție a. 2018
3. Pus în funcțiune a.2018
4. Reparații capitale în sumă de 00 lei

5. Starea tehnică și motivele casării - fracturarea pieselor, acțiunea coroziei(80%) tuturor părților componente ale pompei

6. Concluzia comisiei - de scos din evidență contabilă , deoarece pentru restabilire nu poate fi supusă reparației. De trecut în evidență contabilă metal uzat 50 kg la preț de 5,00 lei.

Anexă:

1. Certificate de expertiză tehnică
2. Pașapoarte tehnice
3. Autorizație de casare a mijloacelor fixe

Membrii comisiei



Cu concluzia comisiei sînt de acord/nu sînt de acord

Conducătorul autorității/instituției

S. Stăvile  
(semnătura)

Stavilă Vasile  
(numele, prenumele)



### CALCULAREA REZULTATELOR LA LICHIDAREA OBIECTELOR

Cheltuieli de casare			Intrări în urma casării				
denumirea documentului	articol de cheltuieli	suma, lei	data	numărul documentului	poziție nomenclator		suma, lei
					debit	credit	
1	2	3	4	5	6	7	8
--	--	--	--	<b>Metal uzat</b>	<b>339130</b>	<b>149900</b>	<b>250,00(50kgx5)</b>
<b>Total</b>	--	--	--	--	--	--	<b>250,00</b>

Rezultatele casării- nu au fost executate cheltuieli de casare, la fel nu au fost înregistrate intrări în urma casării.

Înregistrat casarea în fișa mijlocului fix \_\_\_\_\_



„11” mai 2022



## S.C. «Electro Pompe Service - Grup» SRL.

MD-4801, Republica Moldova, or Criuleni, Str. Ștefan cel Mare 153  
Cod fiscal: 1004600007149, IBAN: MD45EN000000222459577406  
Banca B.C. "Energbank" SA. BIC: ENEGMD 22406,  
FAX +373248 21 2 92, mob.+373 69255894

[www.pompe.md](http://www.pompe.md)

[email: eps-grup@mail.ru](mailto:eps-grup@mail.ru)

### Proces-verbal

De constatare:

22. 04. 2022


„Primaria s.Pirjolteni in a.2022 luna aprilie a prezentat spre expertiza tehnica o pompa submersibile de model ATV6-10-235, către S.C. „EPS-Grup” S.R.L. In urma dezmembrarii si separarea pieselor componente sa constatat: ca pompa in timpul functionarii indelungate sau uzat 90% din starea initiala,functionind in apa la o adincime de circa 250 metri de la suprafata.

#### Concluzii:

Pompa expusa examinarii nu poate fi restabilita si se propune spre casare si predare la punctul de colectare a fierului uzat.

Reprezentantul intreprinderii

S.C.EPS-GRUP S.R.L.



Reprezentantul

Primariei s.Pirjolteni.

